

민원서

접수번호: 15736

비산측정 결과보고서

처리기한: 25. 02. 04 11:23

처리과 기록물 등록번호

[실내작업] 석면해체·제거 사업장의 석면 비산측정 결과보고서

접수번호	접수일
제출인	상호(대표자) : 목포교육지원청(정덕원) 주소 : 전남 목포시 교육로 5 (전화번호:061-282-7321)
	사업자등록번호 : 411-83-00692

석면해체·제거 사업장	건물명 : 목포북교초등학교 본관동	위치: 전남 목포시 수문로 83
	연면적(㎡) : 6,620㎡	작업기간 : 2025년 1월 24일 ~ 1월 27일
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] : 1,375㎡ (필요시 별지 첨부)	

측성기관	대표자 : 한소희	사업자등록번호 403-81-69395
	주 소 : 전남 목포시 호남로52번길 19 (2층)	
	측정자 / 분석자 : 문인준, 한소희, 한기채,정민희 / 강미라, 이하나	

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (L/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
[별첨1]							

측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고
	[별첨2]		[별첨2]		
	측정 시작 시간:		측정 종료 시간:		
	[별첨2]		[별첨2]		
	측정 시작 시간:		측정 종료 시간:		

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산측정 결과를 제출합니다.

2025년 2월 3일

제출인(대표자) : 전라남도목포교육지원청 교육장 (서명 또는 인)

목포시장 귀하



첨부서류	수수료
「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	없음

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]